

## Chaufförens ansvar/uppgifter vid mätning/ redovisning av råvara och transport

Process för mätning	Förutsättningar för chauffören	Chaufförens ansvar/uppgifter
<b>Stockmätning av timmer</b>	Chaufförsavlämning på avlämningsterminal, leveransaviserat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att virkets märkning överensstämmer med det virkesordern anger</li> <li>• Kontrollera att sortiment och mottagningsplats överensstämmer med virkesorder</li> <li>• Leveransavisera virket i transportsystemet</li> <li>• Vid ankomst till mätplats registrera identitetsuppgifter i mätplatssystemets förarterminal och hämta information från leveransaviseringen</li> <li>• Märka upp virket med utskrivna märkningslappar från mätplatssystemet</li> </ul>
	Chaufförsavlämning på avlämningsterminal, ej leveransaviserat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att virkets märkning överensstämmer med det virkesordern anger</li> <li>• Kontrollera att sortiment och mottagningsplats överensstämmer med virkesorder</li> <li>• Vid ankomst till mätplats registrera identitetsuppgifter, uppgift om virket samt transportuppgifter i mätplatssystemets förarterminal</li> <li>• Märka upp virket med utskrivna märkningslappar från mätplatssystemet</li> </ul>
	Muntlig/postad avlämning, med eller utan leveransavisering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att virkets märkning överensstämmer med det virkesordern anger</li> <li>• Kontrollera att sortiment och mottagningsplats överensstämmer med virkesorder</li> <li>• Ev. leveransavisera virket i transportsystemet</li> <li>• Inför ankomst till mätplats fylla i och överlämna blanketten "Avlämnings-/ID-handling" (eller motsvarande handling). Handlingen innehåller identitetsuppgifter, uppgift om virket samt transportuppgifter</li> <li>• Märka upp virket</li> </ul>

Process för mätning	Förutsättningar för chauffören	Chaufförens ansvar/uppgifter
<b>Travmätning på mätbrygga av massaved, bränsleved och sågbara sortiment</b>	Chaufförsavlämning på avlämningsterminal, leveransaviserat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att virkets märkning överensstämmer med det virkesordern anger</li> <li>• Kontrollera att sortiment och mottagningsplats överensstämmer med virkesorder</li> <li>• Leveransavisera virket i transportsystemet</li> <li>• Registrera transportörsidentitet i samband med passage på fordonsväg (om vägning är aktuellt)</li> <li>• Vid ankomst till mätplats registrera identitetsuppgifter i mätplatssystemets förarterminal och hämta information från leveransaviseringen</li> <li>• Vid utfall av stickprovs-/kontrolltrave lasta av denna på anvisad plats samt märka upp stickprovs-/kontrolltraven</li> </ul>
	Chaufförsavlämning på avlämningsterminal, ej leveransaviserat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att virkets märkning överensstämmer med det virkesordern anger</li> <li>• Kontrollera att sortiment och mottagningsplats överensstämmer med virkesorder</li> <li>• Registrera transportörsidentitet i samband med passage på fordonsväg (om vägning är aktuellt)</li> <li>• Vid ankomst till mätplats registrera identitetsuppgifter, uppgift om virket samt transportuppgifter i mätplatssystemets förarterminal</li> <li>• Vid utfall av stickprovs-/kontrolltrave lasta av denna på anvisad plats samt märka upp stickprovs-/kontrolltraven</li> </ul>
	Muntlig/postad avlämning, leveransaviserat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att virkets märkning överensstämmer med det virkesordern anger</li> <li>• Kontrollera att sortiment och mottagningsplats överensstämmer med virkesorder</li> <li>• Leveransavisera virket i transportsystemet</li> <li>• Registrera transportörsidentitet i samband med passage på fordonsväg (om vägning är aktuellt)</li> <li>• Inför ankomst till mätplats ankomstavisera leveransen (för att leveransaviseringen ska vara tillgänglig i mätplatssystemet)</li> <li>• Blanketten "Lastningsspecifikation" (eller motsvarande handling) används endast som reservmedium</li> <li>• Vid utfall av stickprovs-/kontrolltrave lasta av denna på anvisad plats samt märka upp stickprovs-/kontrolltraven</li> </ul>

Process för mätning	Förutsättningar för chauffören	Chaufförens ansvar/uppgifter
	Muntlig/postad avlämning, ej leveransaviserat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att det finns välklapp på virket med virkesordernummer</li> <li>• Kontrollera att sortiment och mottagningsplats överensstämmer med virkesorder</li> <li>• Registrera transportörsidentitet i samband med passage på fordonsvåg (om vägning är aktuellt)</li> <li>• Inför ankomst till mätplats fylla i och överlämna blanketten "Lastningsspecifikation" (eller motsvarande handling). Handlingen innehåller identitetsuppgifter, uppgift om virket och lastningen på fordonet samt transportuppgifter</li> <li>• Vid utfall av stickprovs-/kontrolltrave lasta av denna på anvisad plats samt märka upp stickprovs-/kontrolltraven</li> </ul>

Process för mätning	Förutsättningar för chauffören	Chaufförens ansvar/uppgifter
<b>Fjärrmätning av massaved, bränsleved och sågbara sortiment</b>	Chaufförsavlämning på avlämningsterminal, ej chaufförgodkännande av bild, leveransaviserat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att bankar är uppmätta och tydligt märkta</li> <li>• Kontrollera att virkets märkning överensstämmer med det virkesordern anger.</li> <li>• Kontrollera att virket, när det är lastat, har tillräckligt god märkning enligt chaufförsinstruktion C.02</li> <li>• Kontrollera att sortiment och mottagningsplats överensstämmer med virkesorder</li> <li>• Leveransavisera virket i transportsystemet</li> <li>• Registrera transportörsidentitet i samband med passage på fordonsvåg (om vägning är aktuellt)</li> <li>• Registrera transportörsidentitet i samband med passage genom mätportal (Cind) samt även identitetsuppgifter och hämta information från leveransaviseringen (Mabema)</li> <li>• Parkera fordonet för bildtagning av fordonstravarna (Biometria-rigg)</li> <li>• Vid ankomst till mätplatsen registrera identitetsuppgifter i mätplatssystemets IRIS-terminal och hämta information från leveransaviseringen (Biometria-rigg/Cind)</li> <li>• Aktivera bildtagningen (Biometria-rigg)</li> <li>• Kontrollera att bildtagningen fungerat och sedan begära mottagningskontroll av Biometria (Biometria-rigg/Cind/Mabema)</li> <li>• Vid utfall av stickprovs-/kontrolltrave lasta av denna på anvisad plats samt märka upp stickprovs-/kontrolltraven</li> </ul>
	Chaufförsavlämning på avlämningsterminal, ej chaufförgodkännande av bild, ej leveransaviserat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att bankar är uppmätta och tydligt märkta</li> <li>• Kontrollera att virkets märkning överensstämmer med det virkesordern anger</li> <li>• Kontrollera att virket, när det är lastat, har tillräckligt god märkning enligt chaufförsinstruktion C.02</li> <li>• Kontrollera att sortiment och mottagningsplats överensstämmer med virkesorder</li> <li>• Leveransavisera virket i transportsystemet</li> <li>• Registrera transportörsidentitet i samband med passage på fordonsvåg (om vägning är aktuellt)</li> <li>• Registrera transportörsidentitet i samband med passage genom mätportal (Cind) samt</li> </ul>

Process för mätning	Förutsättningar för chauffören	Chaufförens ansvar/uppgifter
		<p>även identitetsuppgifter, uppgift om virket och lastningen på fordonet samt transportuppgifter (Mabema)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parkera fordonet för bildtagning av fordonstravarna (Biometria-rigg)</li> <li>• Vid ankomst till mätplatsen registrera identitetsuppgifter, uppgift om virket och lastningen på fordonet samt transportuppgifter i mätplatssystemets IRIS-terminal (Biometria-rigg/Cind)</li> <li>• Aktivera bildtagningen (Biometria-rigg)</li> <li>• Kontrollera att bildtagningen fungerat och sedan begära mottagningskontroll av Biometria (Biometria-rigg/Cind/Mabema)</li> <li>• Vid utfall av stickprovs-/kontrolltrave lasta av denna på anvisad plats samt märka upp stickprovs-/kontrolltraven</li> </ul>
	<p>Chaufförsavlämning på avlämningsterminal, chaufförsgodkännande av bild, leveransaviserat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att bankar är uppmätta och tydligt märkta</li> <li>• Kontrollera att virkets märkning överensstämmer med det virkesordern anger</li> <li>• Kontrollera att virket, när det är lastat, har tillräckligt god märkning enligt chaufförsinstruktion C.02</li> <li>• Kontrollera att sortiment och mottagningsplats överensstämmer med virkesorder</li> <li>• Leveransavisera virket i transportsystemet</li> <li>• Registrera transportörsidentitet i samband med passage på fordonsvåg (om vägning är aktuellt)</li> <li>• Registrera transportörsidentitet i samband med passage genom mätportal (Cind) samt även identitetsuppgifter och hämta information från leveransaviseringen (Mabema)</li> <li>• Parkera fordonet för bildtagning av fordonstravarna (Biometria-rigg)</li> <li>• Vid ankomst till mätplatsen registrera identitetsuppgifter i mätplatssystemets IRIS-terminal och hämta information från leveransaviseringen (Biometria-rigg/Cind)</li> <li>• Aktivera bildtagningen (Biometria-rigg)</li> <li>• Kontrollera och godkänna att bildtagningen håller tillräcklig kvalitet samt att virket är leveransgodkänt</li> <li>• Vid utfall av stickprovs-/kontrolltrave lasta av denna på anvisad plats samt märka upp stickprovs-/kontrolltraven</li> </ul>

Process för mätning	Förutsättningar för chauffören	Chaufförens ansvar/uppgifter
	Chaufförsavlämning på avlämningsterminal, chaufförgodkännande av bild, ej leveransaviserat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att bankar är uppmätta och tydligt märkta</li> <li>• Kontrollera att virkets märkning överensstämmer med det virkesordern anger</li> <li>• Kontrollera att virket, när det är lastat, har tillräckligt god märkning enligt chaufförsinstruktion C.02</li> <li>• Kontrollera att sortiment och mottagningsplats överensstämmer med virkesorder</li> <li>• Registrera transportörsidentitet i samband med passage på fordonsväg (om vägning är aktuellt)</li> <li>• Registrera transportörsidentitet i samband med passage genom mätportal (Cind) samt även identitetsuppgifter, uppgift om virket och lastningen på fordonet samt transportuppgifter (Mabema)</li> <li>• Parkera fordonet för bildtagning av fordonstravarna (Biometria-rigg)</li> <li>• Vid ankomst till mätplatsen registrera identitetsuppgifter, uppgift om virket och lastningen på fordonet samt transportuppgifter i mätplatssystemets IRIS-terminal (Biometria-rigg/Cind)</li> <li>• Aktivera bildtagningen (Biometria-rigg)</li> <li>• Kontrollera och godkänna att bildtagningen håller tillräcklig kvalitet samt att virket är leveransgodkänt</li> <li>• Vid utfall av stickprovs-/kontrolltrave lasta av denna på anvisad plats samt märka upp stickprovs-/kontrolltraven</li> </ul>

Process för mätning	Förutsättningar för chauffören	Chaufförens ansvar/uppgifter
<b>Mätning av sönderdelat material/bränsleflis (vägning med torrhhaltsbestämning)</b>	Chaufförsavlämning på av Biometria bemannad mätplats	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att sortiment och mottagningsplats överensstämmer med virkesorder</li> <li>• Registrera transportörsidentitet i samband med passage på fordonsväg</li> <li>• Beroende på typ av förarterminal vid fordonsvägen även registrera virkesidentitet (virkesorder, sortiment) alternativt överlämna uppgift om virkesidentitet till Biometrias personal för registrering</li> </ul>

Process för mätning	Förutsättningar för chauffören	Chaufförens ansvar/uppgifter
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vid import av RT-flis överlämna korrekta handlingar i form av <i>Movement Document</i></li> <li>• För uttag av torrhaltsprov på bränslelasset stanna vid mätplatsen för att låta Biometrias personal ta provet. På vissa av Biometria bemannade mätplatser hanterar chauffören provet själv (till exempel vid skyttel för automatisk provtagning)</li> </ul>
	Chaufförsavlämning på av Biometria obemannad mätplats (kameraövervakad)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att sortiment och mottagningsplats överensstämmer med virkesorder</li> <li>• Registrera transportörsidentitet och virkesidentitet i samband med passage på fordonsvåg</li> <li>• För uttag av torrhaltsprov på bränslelasset stanna vid mätplatsen och själv utföra provtagning på lasten samt märka denna enligt anvisningar från Biometria</li> </ul>

Process för mätning	Förutsättningar för chauffören	Chaufförens ansvar/uppgifter
<b>Mätning av cellulosafelis (vägning med torrhaltsbestämning) vid bemannad mätplats</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att sortiment och mottagningsplats överensstämmer med virkesorder</li> <li>• Registrera transportörs- och virkesidentitet i samband med passage på fordonsvåg</li> <li>• Vid utfall av stickprov på flislasset stanna vid mätplatsen för att låta Biometrias personal ta provet</li> </ul>
<b>Mätning av cellulosafelis (vägning med torrhaltsbestämning) vid fjärrmätning</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att sortiment och mottagningsplats överensstämmer med virkesorder</li> <li>• Registrera transportörs- och virkesidentitet i samband med passage på fordonsvåg (Biometria-rigg och även vid inmätning utan besiktning av lasset)</li> <li>• Parkera fordonet för bildtagning av fordonstravarna (Biometria-rigg)</li> <li>• Vid ankomst till mätplatsen registrera identitetsuppgifter samt transportuppgifter i mätplatssystemets IRIS-terminal (Biometria-rigg)</li> <li>• Kontrollera att bildtagningen fungerat och sedan begära mottagningskontroll av Biometria (Biometria-rigg)</li> <li>• Vid utfall av stickprov på flislasset utföra provtagning på lasten och märka denna enligt anvisningar från Biometria</li> </ul>
<b>Skördarmätt virke</b>	Viss styrning mot ökad travmätning istället för stockmätning. Fortsatt särhållning av virke /separata virkesorder per leverantör	

### Övriga instruktioner

*Lastningsinstruktion vid bildmätning*

*C.01 Chaufförsinstruktion vid utfallet stickprov eller utfallen kontrolltrave*

*C.02 Chaufförsinstruktion, krav gällande virkets märkning vid fjärrmätning i bild*

*C.03 Chaufförsinstruktion gällande för begärd kontroll vid fjärrmätning i bild*

*C.04 Chaufförsinstruktion gällande placering av mätningvägrade mätenheter*

*C.05 Chaufförsinstruktion vid driftsstörningar samt trasig utrustning*

Samtliga instruktioner finns att hitta på [www.biometria.se](http://www.biometria.se)